

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1ನೇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ನಜರ್‌ಬಾದ್, ಮೈಸೂರು-570010
ದೂ-0821-2426554
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್-0821-2426554

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ)

Office of the Assistant Executive Engineer,
Public Work Department,
No.1 Sub Division, Nazarbad,
Mysore-570010
Ph. 0821-2426554/J gA°è
Fax. 0821-2426554
Mail: aeepwdmysore@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾಇಂ:ಲೋ.ಇ:ನಂ.1ಉಪಿ:ಮೈ:2025-26 ದಿ:

ಇವರಿಗೆ,

400
10.07.2025

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,

ಬೋಗಾದಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:-ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ನವೀಕರಣ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಲೋ.ಇ:59:ಬಿಇಡಿ :2019 ದಿ: 07.05.2022.

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ
43/ಪಿಜಿಸಿ 2022, ದಿ: 18.05.2022.

3. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಲೋ.ಇ:59 ಬಿಇಡಿ 2019, ದಿ: 25.09.2024.

4. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋ.ಇ. ಗುಣಭರವಸೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಮೈಸೂರುರವರ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 663/2023-24, ದಿ: 28.08.2023.

5. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ,
ಮೈಸೂರುರವರ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:2471/2024-25, ದಿ:13.08.2025.

6. ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 04.07.2025.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೋಗಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ
ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ
ಕೊಡುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ (6) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಪತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕಟ್ಟಡವು 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಡ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ Non Destructive Test (NDT Test) ಅನ್ನು ಗುಣ ಭರವಸೆ ಉಪ-
ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರುರವರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರ ಫಲಿತಾಂಶ
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋ.ಇ. ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರುರವರ
ಉಲ್ಲೇಖ(4) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು (Building Safety
Certificate) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ
ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ (3) ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅ(1)ರಅನ್ವಯ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ
ಕಡಿಮೆಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆಕಟ್ಟಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಅನ್ವಯ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಹದಿನೈದು
ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 08.07.2025 ರಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವು structurally stable ಎಂದು 10
ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಷರತ್ತುಗಳು :

ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ :

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 25.09.2024ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 07.05.2022ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
6. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದು, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,

 ನಂ.1 ನೇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ನಜರ್‌ಬಾದ್, ಮೈಸೂರು.

Annexure-D

BUILDINGSAFETYCERTIFICATE

No.

Dated:10.07.2025

It is certified that the existing building **CHRIST PUBLIC SCHOOL**(name of the building or premises) at "**Bogadi P.O BEML Layout,Rajarajeshwari Nagar Mysore.570026**(address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s)in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)
No.of Floor (s) in the Block	G + 2	G + 2	-	-	-

The building is owned/occupied by **CHRIST PUBLIC SCHOOL**(name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of **Public Works Department** (Name of Department/Govt.)on 08.07.2025 (date of inspection) in the presence of **Sri.RENISH P VARGHESE, Principal** (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy for running school with effect from **10.07.2025 to 10.07.2035**, for a period of **10Years** in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

CONDITIONS:

To the school management:

Following Instructions to be followed:-

1. The instructions out lined in the Karnataka Government circular dated 25.09.2024 should be strictly followed.
2. The instructions outlined in the Karnataka Government circular dated 07.05.2022 should be strictly followed.
3. Necessary drinking water facilities shall be provided for the said school building.
4. Separate toilet facilities shall be provided for boys, girls and the disabled in the said school building and cleanliness shall be maintained on a mandatory basis.
5. Proper ramp system shall be maintained for the disabled in the said school building.
6. The said school building should be inspected from time to time and necessary maintenance should be done.
7. In case of any modification to the said school building, permission and approval from the concerned authority is must and to be obtained.

During un-expected inspection of the school Premises building by this office any discrepancy or short fall in maintenance of school building with respect to the Instruction noted above, the safety certificate will be with drawn immediately.

Issued on Dated: 10.07.2025 at..... by

* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet fordetail.

Signature with Seal : 

Name :MAHADEVASWAMY V_____

Designation : Assistant Executive Engineer,

Name & Address of Department/Office: PWD No.1 Sub-Division,
Vinoba Road, Mysuru-570005

